



bardzo łatwy
w druku



gotowy do
zastosowania
w niemal każdej
drukarni 3D FDM



charakterystyczny
połysk na
wydrukach



wysoka
sztywność



nie wymaga
zamkniętej komory

Bazą filamentu **Cosmic** jest PLA, czyli jeden z najpopularniejszych i najczęściej stosowanych materiałów w druku 3D. Posiada dodatek błyszczących elementów, dzięki temu świetnie nadaje się do wydruków wymagających wysokiego poziomu estetycznego.

GŁÓWNE CECHY FILAMENTU COSMIC:

- dodatek glitteru, dający wyjątkowy efekt wizualny,
- bardzo łatwy w druku,
- gotowy do zastosowania w niemal każdej drukarni 3D FDM,
- wysoka sztywność.

ZALECENIA PRZY DRUKU:

Filament Cosmic nie wymaga suszenia przed użyciem. Na standardowych ustawieniach dla PLA w dostępnych slicerach oraz drukarkach powinno się uzyskać satysfakcjonujące efekty. Może wymagać doregulowania retrakcji.

Zaleca się stosowanie chłodzenia podczas druku.

Ze względu na zastosowane dodatki, nie zaleca się używania filamentu w drukarkach z małą dyszą (poniżej 0,4mm).

ZALECANE PARAMETRY DRUKU:

Temperatura głowicy	200 - 230 °C
Temperatura stołu	50 - 60 °C
Prędkość druku	< 300 mm/s

PARAMETRY TECHNICZNE:

WŁAŚCIWOŚCI	METODA BADANIA	WARUNKI BADANIA	JM	WARTOŚĆ
	ASTM			
FIZYCZNE				
Gęstość	D792	-	g/cm ³	1.24
MECHANICZNE				
Wytrzymałość na rozciąganie	D882	-	MPa	60
Naprężenie zrywające	D882	-	MPa	53
Wydłużenie przy zerwaniu	D882	-	%	6
Moduł sprężystości	D882	-	GPa	3,6
Wytrzymałość na zginanie	D790	-	MPa	83
Moduł elastyczności	D790	-	GPa	3.8
Udarność z karbem, Izod	D256	-	J/m	16
TERMICZNE				
Temperatura ugięcia pod obciążeniem	E2092	0,45 MPa	°C	55

Badania wykonywano w temperaturze 23°C, jeżeli nie podano inaczej.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Zaleca się stosowanie wyciągu.

Zaleca się stosowanie filtrów powietrza w drukarkach.

Należy używać w warunkach dobrej wentylacji.

Należy unikać wdychania generowanych podczas druku oparów.

Wydzielanie się oparów podczas druku silnie zależy od temperatury druku. W przypadku zaobserwowania widocznie podwyższonego poziomu emisji, należy przerwać drukowanie i sprawdzić poziom temperatury głowicy oraz sprawność układu regulacji przed dalszym korzystaniem z produktu.

W warunkach poprawnego użytkowania produkt nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.

Nie należy podpalać lub przekraczać temperatury dekompozycji!

Dekompozycja PLA może rozpocząć się już przy temperaturach od około 250 °C i należy tego bezwzględnie unikać.

Głównym składnikiem depolimeryzacji jest laktyd.

Szczegółowe informacje dot. bezpieczeństwa w dokumencie SDS.